

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาแก้ไขหลังคาหน้ามุข อาคารสรรพวิชัยบริการ จำนวน 1 งาน.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 133,800.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569.....  
เป็นเงิน 133,750.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
หัวหน้าส่วนราชการ อนุมัติ ณ วันที่.....
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
มาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
  - 5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟวีดีง เอ็นจิเนียริง ราคา 133,750.00 บาท
  - 5.2 บริษัท เค.พี.วี.ไทย2006 จำกัด ราคา 144,450.00 บาท
  - 5.3 บริษัท ที.เอ็ม.ดี. เอ็นจิเนียริง อินดัสตรี จำกัด ราคา 150,000.00 บาท
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

6.1 นางจรีพร	เผือกผ่อง	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาววันทนา	ทองน้อย	กรรมการ
6.3 นางสาวอมลวรรณ	ดำรงวงษ์	กรรมการและเลขานุการ



(ประธานกรรมการ)



(กรรมการ)



(กรรมการและเลขานุการ)



## ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟี่ดิง เอ็นจิเนียริง (สำนักงานใหญ่)

EVERYTHING ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP ( HEAD OFFICE )

เลขที่ 14/3646 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0123559003279 E-mail. Everything\_Engineering@hotmail.com

โทร.08-6943-7219

### ใบเสนอราคา/QUOTATION

ชื่อลูกค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 25/3/2569

ที่อยู่ : 43 ม. 6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

เลขที่ BP-69-29

Sale คุณนิพนธ์

Tel 086-9437219

ทาง หจก. มีความยินดีเสนอราคา เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

ลำดับที่ NO.	รายการ Description	จำนวน Qty.	หน่วยละ Unit Price Baht	จำนวนเงิน Amount Baht
1	งานแก้ไขหลังคาหน้ามุข (อาคารสรรพวิชัยบริการ) งานแก้ไขแผ่นหลังคาแตก ขนาดไม่น้อยกว่า 33x42 เซนติเมตร เทียบเคียงสีเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแผ่นหลังคา - ดำเนินการรื้อถอนแผ่นหลังคาเดิมที่แตกร้าวหรือชำรุด พร้อมขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม - ติดตั้งแผ่นหลังคา โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีสีเทียบเคียงกับของเดิม - ติดตั้งแผ่นหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถป้องกันการการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมแซมฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริเวณมุมเสา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แผ่น	1	งาน 125,000.00	125,000.00
2	งานแก้ไขท่อน้ำตัน และแก้ไขรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชายคา - ดำเนินการปิดช่องระบายน้ำฝนเดิม(Roof drain) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด - ดำเนินการเจาะช่องระบายน้ำระดับท้องราง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด พร้อมใส่ท่อระบายน้ำฝน โดยบังคับให้น้ำไหลลงด้านข้างอาคารบริเวณเสาและทาสีเก็บรายละเอียดงานซ่อมให้เรียบร้อย			
3	งานเปลี่ยน โคมไฟขนาด 6 นิ้ว และ โคมไฟกริ่ง - เปลี่ยน โคมไฟขนาด 6 นิ้ว พร้อมหลอดไฟขนาด 20 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - เปลี่ยน โคมไฟกริ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 โคม - การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานระบบไฟฟ้า และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
4	งานทำความสะอาดเศษวัสดุบนหลังคา รางระบายน้ำฝน และ การส่งมอบพื้นที่ - ทำความสะอาดเศษวัสดุ สิ่งสกปรก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานบนหลังคา รวมถึงการขูดลอกคราบสีบริเวณแผ่นหลังคาทั้งหมด - ทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน พร้อมสีทากันซึม ตามขั้นตอนและมาตรฐานของผู้ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำรั่ว			



## ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟวี่ดิง เอ็นจิเนียริง (สำนักงานใหญ่)

EVERYTHING ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP ( HEAD OFFICE )

เลขที่ 14/3646 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0123559003279 E-mail. Everything\_Engineering@hotmail.com

โทร.08-6943-7219

### ใบเสนอราคา/QUOTATION

ชื่อลูกค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่อยู่ : 43 ม. 6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

วันที่ 25/3/2569

เลขที่ BP-69-29

Sale คุณนิพนธ์

Tel 086-9437219

ทาง หจก. มีความยินดีเสนอราคา เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

ลำดับที่ NO.	รายการ Description	จำนวน Qty.	หน่วยละ Unit Price Baht	จำนวนเงิน Amount Baht
	- งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณ โดยรอบให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน			

หมายเหตุ จัดส่ง 60 วันหลังอนุมัติ

ราคาสินค้า 125,000.00


ส่วนลด

รวมราคา 125,000.00

รวมเป็นเงิน **หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน**

VAT 7% 8,750.00

ราคาสุทธิ 133,750.00

ขอแสดงความนับถือ  (นายนิพนธ์ แซ่ไคว่) โทร 086-9437219 ผู้เสนอราคา	(.....) ผู้อนุมัติสั่งซื้อ
--	-------------------------------



บริษัท เค.พี.วี.ไทย2006 จำกัด

**K.P.V.THAI 2006 CO.,LTD**

517/131 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

517/131 Moo 5 Tambol Bansuan Ampur Muang Chonburi 20000

Mobile : 084-450207 Email : kpv\_thai2006@hotmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205563026963

## QUOTATION

Company : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

Qt No : KPV-RMU-007

Address : 43 ม. 6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

Date : 25/3/2569

PD :

QT Revise :

Fax :

CC :

Dept :

THANK YOU FOR YOUR IN QUIRY IN OUR **KPV** PRODUCTS.WE ARE PLEASED TO SUBMIT OUR QUOTATION FOR YOUR KIND CONSIDERATION AS

Item	Description	Q'ty	Price/Unit	Amount
1	งานแก้ไขหลังคาหน้ามخ (อาคารสรรพวิทยบริการ) งานแก้ไขแผ่นหลังคาแตก ขนาดไม่น้อยกว่า 33x42 เซนติเมตร เทียบเคียงสีเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแผ่นหลังคา - ดำเนินการรื้อถอนแผ่นหลังคาเดิมที่แตกร้าวหรือชำรุด พร้อมขนย้าย วัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม - ติดตั้งแผ่นหลังคา โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีสีเทียบเคียงกับของเดิม - ติดตั้งแผ่นหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถป้องกันการการรั่วซึม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ช่อมแซมฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริเวณมุมเสา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แผ่น	1 EA	135,000.00	135,000.00
2	งานแก้ไขท่อน้ำดิน และแก้ไขรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชายคา - ดำเนินการปิดช่องระบายน้ำฝนเดิม(Roof drain) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด - ดำเนินการเจาะช่องระบายน้ำระดับท้องราง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด พร้อมใส่ท่อระบายน้ำฝน โดยบังคับให้น้ำไหลลงด้านข้างอาคารบริเวณเสา และทาสีเก็บรายละเอียดงานซ่อมให้เรียบร้อย			
3	งานเปลี่ยนคอมไฟขนาด 6 นิ้ว และคอมไฟครึ่ง - เปลี่ยนคอมไฟขนาด 6 นิ้ว พร้อมหลอดไฟขนาด 20 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - เปลี่ยนคอมไฟครึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คอม - การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานระบบไฟฟ้า และสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ			
4	งานทำความสะอาดเศษวัสดุบนหลังคา รางระบายน้ำฝน และการส่งมอบพื้นที่ - ทำความสะอาดเศษวัสดุ สิ่งสกปรก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการ ดำเนินงานบนหลังคา รวมถึงการขูดลอกคราบสีบริเวณแผ่นหลังคาทั้งหมด - ทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน พร้อมสีทากันซึม ตามขั้นตอนและ มาตรฐานของผู้ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำรั่ว - งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาด พื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน			
			รวม	135,000.00
			VAT 7%	9,450.00

Note.

หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมสุทธิ

144,450.00

We will happy to supply any further information you may need and trust you call on us to fill your order, which will receive our prompt and careful attention

(For customer)

(Your Faithfully)

(Approved By)

(Confirm order)

Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Pornprasert Pongmuangpak)

(Chankanok Phattarathanakij)



บริษัท ที.เอ็ม.ดี. เอ็นจิเนียริง อินดัสตรี จำกัด  
T.M.D. ENGINEERING INDUSTRY CO.,LTD

55/133 ม.10 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  
55/133 Moo.10, Nong Chok, Nong Chok, Bangkok, 10530, Thailand. E-mail : l.nakorn@gmail.com

QUOTATION

วันที่ 25/3/2026

เรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เลขที่ QT-2026-RMUTTO-003

ที่อยู่ 43 ม. 6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

อ้างอิง :

โทร 0875151888

ผู้ขาย : นายนคร เลขะวิจิตเลิศ 087-515-1888


โทรสาร

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะนำเสนอราคาและเงื่อนไข ดังมีรายการต่อไปนี้

NO	BRAND	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE BAHT	AMOUNT BAHT
1		งานแก้ไขหลังคาหน้ามุข (อาคารสรรพวิชัยบริการ) งานแก้ไขแผ่นหลังคาแตก ขนาดไม่น้อยกว่า 33x42 เซนติเมตร เทียบเคียงสีเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแผ่นหลังคา - ดำเนินการรื้อถอนแผ่นหลังคาเดิมที่แตกร้าวหรือชำรุด พร้อมขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม - ติดตั้งแผ่นหลังคา โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีสีเทียบเคียงกับของเดิม - ติดตั้งแผ่นหลังคาตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถป้องกันการกรง้ำซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 งาน	150,000.00	150,000.00
2		- ซ่อมแซมฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริเวณมุมเสา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แผ่น งานแก้ไขท่อน้ำตัน และแก้ไขรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชายคา - ดำเนินการปิดช่องระบายน้ำฝนเดิม(Roof drain) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด - ดำเนินการเจาะช่องระบายน้ำระดับท้องราง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด พร้อมใส่ท่อระบายน้ำฝน โดยบังคับให้น้ำไหลลงด้านข้างอาคารบริเวณเสา และทาสีเก็บรายละเอียดงานซ่อมให้เรียบร้อย			
3		งานเปลี่ยนโคมไฟขนาด 6 นิ้ว และโคมไฟกริ่ง - เปลี่ยนโคมไฟขนาด 6 นิ้ว พร้อมหลอดไฟขนาด 20 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - เปลี่ยนโคมไฟกริ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 โคม - การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานระบบไฟฟ้า และสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ			
4		งานทำความสะอาดเศษวัสดุบนหลังคา รางระบายน้ำฝน และการส่งมอบพื้นที่ - ทำความสะอาดเศษวัสดุ สิ่งสกปรก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานบนหลังคา รวมถึงการขูดลอกคราบสีบริเวณแผ่นหลังคาทั้งหมด - ทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน พร้อมสีทากันซึม ตามขั้นตอนและมาตรฐานของผู้ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำรั่ว - งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน			

กำหนดขึ้นราคา		รวม	150,000.00
หมายเหตุ	ราคารวมภาษี	VAT	9,813.08
	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	ราคาก่อน VAT	140,186.92

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านมา ณ โอกาสนี้

ผู้อนุมัติตั้งชื่อ ..... (.....) ..... ตำแหน่ง	ชื่อบัญชี บจก. ที.เอ็ม.ดี.เอ็นจิเนียริง อินดัสตรี เลขที่บัญชี 022-3-88371-0 ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส คลอง 7 เลขที่บัญชี 217-4-23531-3 สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองจอก	ขอแสดงความนับถืออย่างสูง  (นายนคร เลขะวิจิตเลิศ) วิศวกรฝ่ายขาย
--	--	--