

## ใบรับรองแบบรูปและรายการ

รายการ งานปรับปรุงอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. จำนวนแบบรูป แบบรวม จำนวน 15 แผ่น

### 2. รายการประกอบแบบรูป

2.1 รายการก่อสร้างมาตรฐานหนึ่งเล่ม จำนวน 1 เล่ม

3. ชนิดแบบรูป 3.1 แบบมาตรฐานที่เคยใช้มาแล้ว

3.2 แบบปรับปรุงจากแบบเก่า

3.3 แบบออกใหม่

✓

### 4. เนื้อที่ (ปริมาณงาน)

4.1 เนื้อที่ อาคาร 2,200 ตารางเมตร

5. รายการวัสดุ 5.1 รายการประกอบแบบก่อสร้าง 1 รายการ

6. รายการวัสดุ ได้ตรวจรายการ การใช้วัสดุในแบบรูปแล้วมีระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของรายการวัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

7. การตรวจและรับรอง ได้ตรวจแบบรูปและรายการจากข้อ 1-6 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องและมีครบ

ลงชื่อ .....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพรณ์ เอี่ยมแข่ง)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง